


# Le FASI della corretta pulizia e manutenzione degli strumenti

1

ELIMINARE  
TUTTI I RESIDUI  
(organici e non)



Lasciare gli  
strumenti nei  
liquidi disinfettanti/  
sterilizzanti solo per  
il tempo necessario  
previsto nelle  
istruzioni d'uso

2

Mai immergere  
assieme  
strumenti di  
materiali diversi



RISCIACQUARE  
sotto acqua  
corrente

3

ASCIUGARE

4



5

OLIARE



6

IMBUSTARE  
SINGOLARMENTE  
PRIMA DI  
INSERIRE  
IN AUTOCLAVE

